

磁盘 光盘的伺服电路特性评价

用途 ▶ 磁盘，光盘的评价


No.28 磁盘，光盘的伺服特性评价

1. 磁盘，光盘的伺服特性是怎样测量的？

2. 为什么必需测量磁盘光盘的伺服特性？


- 磁盘光盘上连接着大量的伺服电路。测量伺服特性可以知道系统的稳定性以及反应性的定量分析结果。

3. 系统构成说明



4. FRA 5095 的实测数据

磁盘特性



POINT

- 在通常的运行情况下可测量开路特性。
- 最大 140dB 的动态范围内可以高精度测量回路增益。
- 从测量结果可以知道「相位容限」,「增益容限」等表示安定性的参数。